

6 Свидетельство о приемке

6.1 Корпус устройства испытан воздухом в водной среде на герметичность и прочность пробным давлением 2,4 МПа.
6.2 Устройство для установки контрольного манометра УКМ соответствует ТУ ВУ 400058578.017-2008 и признано годным для эксплуатации.

МП



« 23 » сентября 2012 г.

Контролер ОТК

Упаковщик

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ ВУ 400058578.017-2008 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня выпуска.

Почтовый адрес изготовителя:

246007, Республика Беларусь, г.

Гомель, Тrolleyбусный проезд, 4

www.vipra.by e-mail:

vipra@tut.by

т/ф (+375 232) 357-224

т/ф (+375 232) 357-231

т. (+375 232) 357-232

Официальный дилер в РФ:

ООО «ТД БАК»

241035, г Брянск, ул.

Литейная, 3

т. 8-107(4832)588-105

ф. 8-107(4832)588-104

Производственное унитарное предприятие "Випра"
Общественного объединения "Белорусское общество глухих"



УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА (УКМ)

ПАСПОРТ

Настоящий паспорт является объединённым документом, включающим в себя руководство по эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Устройство для установки контрольного манометра предназначено для подсоединения контрольного манометра к трехходовому крану в системе с рабочей средой.

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1 Давление номинальное – 1,6 МПа.

2.2 Рабочая среда – вода, пар, воздух, углеводородный газ, масло, нефть.

2.4 Тип устройства, габаритные и присоединительные размеры и масса указаны на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Установка устройства на трехходовой кран и его снятие должны производиться при закрытом положении трехходового крана.

3.2 Запрещается эксплуатация устройства без паспорта.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Устройство состоит из скобы 1, корпуса 2, винта 3, рукоятки 4, прокладок 5 и 7, переходника 6 (рисунки 1, и 2).

4.2 Установка устройства производится присоединением корпуса 2 к фланцу трехходового крана с помощью скобы 1. Фиксация осуществляется винтом 3 при вращении рукоятки 4. Между фланцами трехходового крана и корпуса должна быть установлена прокладка 5.




Рисунок 1 – Устройство для установки контрольного манометра без переходника




Рисунок 2 – Устройство для установки контрольного манометра с переходником.

Таблица 1-Основные параметры

Обозначение	d	l	Масса, кг	Рис.
УКМ-0100.000	-	-	0,27	1
УКМ-0100.000-01 M10x1-7H		8	0,316	2
УКМ-0100.000-02 M12x15-7H			0,314	
УКМ-0100.000-03 M16x15-7H		10	0,318	

5 Комплект поставки

5.1 В комплект поставки входят:

- устройство в сборе, шт.....1

- паспорт, шт.....1